IVECO 65C114G 99111 18/01/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**65C114G**	**99111**	**18/01/2010**



Le

20/03/2026

À

POITIERS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/58cd498b-1db1-4334-b683-ad039e345d8d

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Camion benne ordure
Identification vendeur	Ak-243-AH iveco 99111km 2010

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	65c114g
Date de mise en circulation ou année	18/01/2010
Numéro de série	EZCFC6540105793362
Numéro d'immatriculation	AK-243-AH
Energie	Gaz
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Ar
Etat trains roulants	Bon
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Benne troue plancher avant droit , carrosserie endommagé, fuite d'huile moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	2
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Endommagé
Etat soubassements	Endommagé
Etat intérieur	Moyen

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur











Photo des hydrauliques (quand présent)



Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	99111

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5



