INVENTAIRE N°2291 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**BERLINGO**	**120308**	**29/04/2003**

Commentaires globaux

ÉTAT D'USAGE AVEC QUELQUES PIÈCES MANQUANTS, MAIS INTÉRESSANT AU VU DU FAIBLE KILOMÉTRAGE.









Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/dedf21e8-2af7-4af4-ba3b-f4ad25a88743

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Citroën berlingo
Identification vendeur	Vltu

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	29/04/2003
Numéro de série	Vf7gjwjyb93000750
Numéro d'immatriculation	5451xj56
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Éléments de carrosserie manquant (antibrouillard) batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/70r14 84T
Etat des pneus	50% usure extérieure avant 50% craquelé arrière
Etat carrosserie	Globalement correct
Etat soubassements	Non vérifiable.
Etat intérieur	Trace de pause d'accessoires, autoradio manquant, trace de moisissures.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	120308

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État d'usage avec quelques pièces manquants, mais intéressant au vu du faible kilométrage.