CITROËN BERLINGO 220320 30/06/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**BERLINGO**	**220320**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
30/06/2006	**LE VÉHICULE SERA VENDU À DES PROFESSIONNELS. LE VÉHICULE NE POURRA PAS REPRENDRE LA ROUTE PAR SES PROPRES MOYENS. PRÉVOIR UNE RÉVISION BOITE ET MOTEUR. LES ÉQUIPEMENTS POMPIER SERONT RETIRÉS AVANT LA LIVRAISON. IL EST POSSIBLE DE VISITER LE VÉHICULE SUR DEMANDE ET SUR RENDEZ-VOUS.LE VÉHICULE N'EST PAS GARANTI**





Le

01/09/2026

À

SDIS SAVOIE 73, 226 RUE DE LA PERRODIÈRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/59c60378-6373-4b0a-9b93-fba309f20151

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	SDIS73

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	BERLINGO
Date de mise en circulation ou année	30/06/2006
Numéro de série	VF7GJ9HXC93348511
Numéro d'immatriculation (A)	3299VN73
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Corrosion excessive CT défavorable Pneumatique HS Échappement HS Corrosion ARG Révision à prévoir
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65R15
Etat des pneus	Passable - HS
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Corrosion
État de l'intérieur	Correct
Transmission	Correcte
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur






Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	220320
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Le véhicule sera vendu à des professionnels. Le véhicule ne pourra pas reprendre la route par ses propres moyens. Prévoir une révision Boite et moteur. Les équipements pompier seront retirés avant la livraison. Il est possible de visiter le véhicule sur demande et sur rendez-vous.le véhicule n'est pas garanti
Photos annexes	