N° D'IMPRIMÉ C63151760

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/01/2025	25125391

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S092C004

(9) RAISON SOCIALE : SAS CE CO TE AU

(3) COORDONNÉES : 70 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHÂTILLON
Tél : 01 42 53 17 51

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092C0005

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-157-YX (F)	18/01/2013	18/01/2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SCZMZ0DW507300	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP004X974	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

74126

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/01/2019 : 44539 km / 04/01/2021 : 54371 km / 02/01/2023 : 64195 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+15.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		7 %
Forces verticales :		680 daN		450 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	243 daN	218 daN	153 daN	175 daN
Déséquilibre (<20%) :		11 %		13 %
Forces de freinage (efficacité) :	243 daN	218 daN	153 daN	175 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.16 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.017

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % -3.2 %

N° D'IMPRIMÉ C55794180

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
02/01/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL
23117031

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
01/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S092C004

(9) RAISON SOCIALE : SARL CE CO TE AU

(3) COORDONNÉES : 70 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHÂTILLON
Tél : 01 42 53 17 51

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092C0005

NOM ET PRÉNOM : DURAND BRUNO

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-157-YX (F)	18/01/2013	18/01/2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SCZMZ0DW507300	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP004X974	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
64195

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/01/2019 : 44539 km / 04/01/2021 : 54371 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-10.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		2 %
Forces verticales :		678 daN		452 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	254 daN	248 daN	175 daN	179 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	254 daN	248 daN	175 daN	179 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.06 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.04 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.008

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -2.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.2 % -3.2 %

N° D'IMPRIMÉ C48528617

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/01/2021	21109827

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S092C004

(9) RAISON SOCIALE : SARL CE CO TE AU

(3) COORDONNÉES : 70 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHÂTILLON
Tél : 01 42 53 17 51

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092C0021

NOM ET PRÉNOM : LEDOYEN CHRISTOPHE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-157-YX (F)	18/01/2013	18/01/2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SCZMZ0DW507300	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP004X974	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

054371

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		0 %	
Forces verticales :	678 daN		446 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	252 daN	258 daN	150 daN	145 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	258 daN	150 daN	145 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.06 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.20 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.998

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 % -2.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.0 % -3.0 %

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - Janvier 2019

N° D'IMPRIMÉ C41905120

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/01/2019	19101987

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
20/01/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S092C004

(9) RAISON SOCIALE : SARL CE CO TE AU

(3) COORDONNÉES : 70 RUE PIERRE SEMARD
92320 CHÂTILLON
Tél : 01 42 53 17 51

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092C0005

NOM ET PRÉNOM : DURAND BRUNO

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-157-YX (F)	18/01/2013	18/01/2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SCZMZ0DW507300	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP004X974	ES

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
044539

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	683 daN		467 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	274 daN	253 daN	166 daN	151 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	274 daN	253 daN	166 daN	151 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.017

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.8 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.5 % -3.3 %

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - Juin 2018