EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F059955564

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/01/2024	24027266

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F318**

(9) RAISON SOCIALE :
RHONE ALPES CONTROL ET DEVELOPPEMENT

(3) COORDONNÉES :
2 RUE DU BEAL
ZI SUD
38400 ST MARTIN D HERES
0476009181

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 038F1129
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CX-918-XR (F)	22-03-2016	20-08-2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SC9HPKDW592716	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10CTRVP0052662	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126314

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
24/07/2019:92389 Km / 12/07/2021:106487 Km / 13/07/2023:122922 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.8m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		4%			3%	
Forces verticales		770daN			480daN	
Frein de service						
Forces de freinage	250daN		270daN	190daN		198daN
Déséquilibre (<20%)		8%			5%	
Force de freinage (efficacité)	250daN		270daN	190daN		198daN
Taux d'efficacité (≥58%)			72%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			23%			

Opacité des fumées (≤0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.2% D:-2.4%

CT RG VL 059 500 001 - 07/23