Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ULM SERVICE TRANSPORT


ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : BRAS HYDRAULIQUE DE LEVAGE POUR BENNES AVEC COMMANDE EN CABINE

N° d'immatriculation : BE-694-LW
Localisation : Dépôt

Marque : PALFINGER
Type : T20A
N° de série : 100123788
Année de mise en service : 2010

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
10.6- Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques	**Remédier à la présence importante d'huile hydraulique.**
Code Obs. : JL/050625/102257/0	*Date de 1er signalement : 05/06/2025* NOUVEAU



Fiche N° 3 : BRAS HYDRAULIQUE DE LEVAGE POUR BENNES AVEC COMMANDE EN CABINE ET DISPOSITIF ANTI-CABRAGE

N° d'immatriculation : GJ-929-VX
Localisation : Dépôt

Marque : PALFINGER
Type : PHT20 SLD5
N° de série : 100724825
Année de fabrication : 2022

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
4.1- Assemblage et fixations	**Resserrer les guides benne avant gauche et arrière droit.**
Code Obs. : ND/131224/085054/0	*Date de 1er signalement : 12/12/2024*



Fiche N° 4 : BRAS HYDRAULIQUE DE LEVAGE POUR BENNES AVEC COMMANDE EN CABINE

N° d'immatriculation : BD-542-LX
Localisation : Dépôt

Marque : GARNIER
Type : AMPLIROLL
N° de série : 23073
Année de mise en service : 2010

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre	
4.8- Traverses, longerons, faux-châssis *Code Obs. : BM/030723/095722/0*	**Refaire la soudure sur le support de crochet de verrouillage avant gauche et droit.** *Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt* *Date de 1er signalement : 03/07/2023*	
9.2- Dispositifs de préhension *Code Obs. : JL/050625/094809/0*	**Remettre en état le linguet du crochet.** *Action à entreprendre ayant conduit à la demande de mise à l'arrêt* *Date de 1er signalement : 05/06/2025* NOUVEAU	
4.16- Butées de l'arrêt de la benne *Code Obs. : BM/030723/095843/0*	**Resserrer le guide benne arrière droite.** *Date de 1er signalement : 03/07/2023*	
12- Charges et essais *Code Obs. : JL/050625/094948/1*	**Les essais n'ont pas été effectués. Il conviendra d'effectuer les essais avec la charge correspondante à la CMU avant toute utilisation de l'appareil.** *Date de 1er signalement : 05/06/2025* NOUVEAU	

Fiche N° 5 : BRAS HYDRAULIQUE DE LEVAGE POUR BENNES AVEC COMMANDE EN CABINE ET DISPOSITIF ANTI-CABRAGE

N° d'immatriculation : GJ-991-VX
Localisation : Dépôt

Marque : PALFINGER
Type : PHT20 TEC 5
N° de série : 100724622
Année de mise en service : 2022
Année de fabrication : 2022

Point vérifié	Actions à entreprendre	
4.1- Assemblage et fixations *Code Obs. : ND/121224/085306/0*	**Resserrer les guides benne arrière droit et gauche.** *Date de 1er signalement : 12/12/2024*	

Copyright BUREAU VERITAS