INVENTAIRE N°1687 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
FIAT	DOBLO	133644	VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL ROULE BIEN PAR CONTRE LE VÉHICULE EST SALE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



Le

12/11/2025

À

TRANS LOISIRS OUEST - ZA DE MANE SALUT - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cfe5d6cc-6645-4370-9442-8feb3cbe379f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule utilitaire
Identification vendeur	Trans loisirs service

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Doblo
Numéro de série	FA26300006G58395
Numéro d'immatriculation	EN-008-HN
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6 vitesse
Etat trains roulants	Rien de particulier bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitre électrique climatisation manuelle prise auxiliaire prise USB autoradio commande au volant régulateur de vitesse rétroviseur électrique
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Bon état général un gros nettoyage nécessaire intérieur extérieur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195 60 r 16 C
Etat des pneus	Pneu en bon état
Etat carrosserie	Carrosserie salle mais en bonnecorrect
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Intérieur salle mais en bon état
Transmission	Pas de problème avec le passage des vitesses et embrayage
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG






Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	133644

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en bon état général roule bien par contre le véhicule est sale intérieur et extérieur

Photos annexes

