ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140796621**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/08/2026	26622438

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067D223
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE SOUFFEL
(3) COORDONNÉES : 30, Rue du Marché Gare
67200 STRASBOURG
Tél : 03.88.26.87.26 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067D1005
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
460 BBV 67(F)	24/04/2008	24/04/2008

Marque	Désignation commerciale
FIAT	doblo

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA22300005610242	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
223WXD1AAX	EN

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153037

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

NOM ET SIGNATURE DE LA PERSONNE AYANT DEMANDÉ L'ATTESTATION

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée : AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG

6.1.3.c.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Conduites abrasées : ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD, ARG

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
12.11.2024:  150 216 km / 14.11.2023:  141 784 km / 14.11.2022:  133 552 km
22.11.2021:  127 078 km / 09.11.2020:  122 644 km / 28.11.2019:  118 015 km
23.11.2018:  107 788 km
```

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+5.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	11 %		2 %	
Force verticales :	839 daN		644 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	269 daN	278 daN	200 daN	223 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	278 daN	200 daN	223 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 65 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %
Émissions à l'échappement
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -1.2 % -1.4 %