IRISBUS CROSSWAY 541739 14/10/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**CROSSWAY**	**541739**	**14/10/2011**



Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7f1a151d-4cff-4752-810f-e0282b52cf44

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BUS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	CROSSWAY
Date de mise en circulation ou année	14/10/2011
Numéro de série	VNESFR1600M012683
Numéro d'immatriculation	BW-068-JL
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	61
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Parte de puissance Fuite de liquide sous moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	BUS
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	État d'usage - fuite de liquide sous moteur
Etat intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Attestation limiteur



ATTESTATION DE VÉRIFICATION
DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE
D'UN VÉHICULE

610849

Échéance de validité de la présente attestation : 18/01/2017

Je soussigné : SIDEON Regis

Station agréée chronotachygraphe :


ROGEON PNEUS
SAS au capital de 400 000€
490, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 35 35

Vérificateur : FIENTEGT-H

atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-contre a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 100 km/h
Véhicule : CAR
Marque : IRISBUS
Type : CROSSWAY
N° de série : VVDSFRJAA0M012683
N° d'immatriculation : BW-668-JL
Client : TRANSDEV
Appartenant à : TRANSDEV
Fait le : 18/01/2016
Lieu : ANGOULEME
Signature

Certificat d'aménagement



11869

ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT
D'UN VÉHICULE EMPLOYÉ AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

CONFIGURATIONS ASSISES


	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	A	B	C	D	E	F	G	H
	1	1	1		1	1	1	1
	0	0			0	0		
	61	59			61	59		
	0	0			0	0		
	0	1			0	1		
	0	0			0	0		
	(a) 39	(a) 38	(a)	(a)	(b) 0	(b) 0	(b)	(b)
	62	59			62	61		

CONFIGURATIONS COUCHEES

	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	I	J	K	L	M	N	O	P
	1	1	1	1	1	1	1	1

CONDITIONS PARTICULIERES

25 OCT. 2011



11869

Certificat d'installation

Je, soussigné (nom et prénom) : Konicek Josef

[X] constructeur [ ] installateur délégué par le constructeur [ ] installateur qualifié

certifie que l'installation de l'équipement antidémarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule:

Marque: IRISBUS

Type: SFR160...

Numéro de série: VNISFR160M0012687

Numéro d'immatriculation (2e roue):

Description du dispositif pour le véhicule:

Marque: ACS (ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS CORP.)

Type: ALCOLOCK V3 Série B

Numéro d'agrément ou de réception: UTAC PV N° 10/02219

Fait à Vysoké Mýto, le 5.10.2011

Adresse complète et cachet de l'installateur:


Contractor:
Iveco France, s.a., Rue des Cordiers du 24 Août 1944, 69200 Vénissieux, France

Site de production:
Iveco Czech Republic, a. s. Dělnovského 7/61 – 569 03 Vysoké Mýto – Czech Republic

Fonction: O.K.

Signature:

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
15.0




Norauto
15.0




Norauto
1.0.6

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	541739

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)






Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1















Photo dégât 2











Photo dégât 3










Photo dégât 4

