IVECO STRALIS 576932 16/07/2003

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**STRALIS**	**576932**	**16/07/2003**

Commentaires globaux

PHOTO COMPARTIMENT MOTEUR NON RÉALISABLE CAR TRACTEUR SOUS PORCHE ET ATTELER



Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8c466558-5045-455a-babd-1752c904e170

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Pois lourd
Identification vendeur	Conseil départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Stralis
Date de mise en circulation ou année	16/07/2003
Numéro de série	WJMM1VSK004270662
Numéro d'immatriculation	BE-846-GT
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Roulant et tournant mais consommation huile moteur et liquide refroidissement excessive
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poid lourd
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80/r22,5 156/150 l
Etat des pneus	Avant HS arrière quasi neuf
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique




Attestation limiteur





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles









Continental


83


54





Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	576932

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2







Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Photo compartiment moteur non réalisable car tracteur sous porche et atteler