MERCEDES 2632 336123 9471 06/02/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES	**2632**	**336123**	**9471**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
06/02/2009	**MACHINE FONCTIONNELLE, PRESENCE DE ROUILLE**







Le

17/04/2026

À

BÉZIERS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/067f249d-58f7-49ee-bce4-ccf0314e8bd3

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion pompe beton
Identification vendeur	EE-656-ET

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	2632
Date de mise en circulation ou année	06/02/2009
Numéro de série	WDB9321421L317742
Numéro d'immatriculation	EE-656-ET
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Nombre de places (car & bus)	2
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VASP
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	315/80R22.5
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Présence de rouille
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Nombre de vitesses	8


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Barré rouge






Certificat de conformité



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur






Photo flèche ou bras







Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	336123

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	9471

Photo tableau de bord




Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Machine fonctionnelle, presence de rouille