EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

12053

N°d'imprimé : ZB03132685

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/08/2025	25000833

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
31/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : 5045Z203
(9) RAISON SOCIALE : TECHNICONTROLE
(3) COORDONNÉES : RUE DU RELAIS
PUY LA LAUDE
45120 CEPOY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 077Z7033
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CD-699-LB (F)	23/09/2019	30/03/2012

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
ZCFC65C0005871701	M3

Type/CNIT	Énergie
65C17BE3X-47 MOD.INDCAR	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
288821

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite Gauche)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Arrière)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 57%
Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 53%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 12%
Frein de secours : Indépendance des circuits
Feu de croisement (-0.5% à -3%) : G : -1.4% D : -1.1% 0.8 ≤ h ≤ 1.0 m
Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : -2.0% D : +1.2%

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport en commun de personnes