MITSUBISHI PAJERO - MONTERO 126586 23/11/2004

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MITSUBISHI	**PAJERO - MONTERO**	**126586**	**23/11/2004**


Commentaires globaux

VÉHICULE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, VENDU DANS L'ÉTAT. QUELQUES IMPERFECTIONS ESTHÉTIQUES. LÉGÈRES TRACES DE ROUILLE SUR LA TRAVERSE ARRIÈRE









Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/577afd23-c778-4fd1-9d90-1ba0b6083638

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL 4x4
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	MITSUBISHI
Modèle	PAJERO - MONTERO
Date de mise en circulation ou année	23/11/2004
Numéro de série	JMB0NV2404J000959
Numéro d'immatriculation	3594YE74
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Correct 5
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL 4x4
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	235/75R15 104/106
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles









All-Terrain T/A
BFGoodrich


All-Terrain T/A
BFGoodrich


All-Terrain T/A
BFGoodrich

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	126586

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite







Photo sièges avant






Photo du coffre







Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES


Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2











CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en état de fonctionnement, vendu dans l'état. Quelques imperfections esthétiques. Légères traces de rouille sur la traverse arrière

Photos annexes



