GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
Benne à ordure ménagère	142315 / 76333	Semat / Zoeller
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
C337.506 / SYSTEM 2301	16 (Vieux)	Agglomération de Saint Louis
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Marquage**
2012	/	CE
Compteur horaire	**Information sur la vérification**	
/	170 249 km (ancien : 170 209 km)	



Photo prise le 19/03/2025

CARACTERISTIQUES		
Type de bâti	Horizontal	
Porteur	Marque	DAF
	Immatriculation	CE-198-NG
Travail réalisé	Compactage de déchets ménagers	
Energie utilisée	Hydraulique	
Mode de fonctionnement	Automatique	
Mode dans lequel la machine a été vérifié	Automatique	
Type de chargement / déchargement	Chargement manuel	
Nombre de poste de travail	2	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement :		
☑ Ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, auxquelles il y a lieu de remédier :		
Perforation de tôles latérales, sous la porte arrière. (2 photo(s) en annexe)	**1**	**17/09/2025**
Mauvais état de propreté des fixations arrières de la benne sur châssis.	**2**	**19/03/2025**
Dysfonctionnement des 2 basculeurs.	**3**	**17/09/2025**
Collerette d'une commande "descente bac" détériorée, côté rippeur de droite.	**4**	**17/09/2025**
Les consignes à l'arrière de la trémie, sont très largement effacées et absentes.	**5**	**19/03/2025**

POINTS D'EXAMEN NON VÉRIFIÉS	
	MOTIF DE NON-VÉRIFICATION
PRESCRIPTIONS DIVERSES	
Notice d'instructions	**Non présenté**

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
ETAT GENERAL				
Stabilité		**S**	**SO**	
Eléments constitutifs	**Bâti, absence de fissures, déformations, oxydation, fixations au châssis**	**NS**	**SO**	**1**
Propreté	**Absence de fuites / Propreté de l'appareil**	**NS**	**SO**	**2**
Eclairage		**S**	**SO**	
Marche pieds ripeurs	**Détection présence ripeur, vérin d'assistance**	**S**	**S**	
Mains courantes		**S**	**SO**	
Dispositif de vidange		**S**	**S**	
Mécanisme de compactage		**S**	**S**	
ELEMENTS MECANIQUES				
Eléments mobiles	**Absence de (jeux, bruit..)**	**NS**	**S**	**3**
Fins de course		**S**	**S**	
ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE				
Liaisons et raccordements	**Etat des câbles, borne générale de terre et raccordement au circuit de protection de l'établissement**	**S**	**SO**	
Contacts directs	**Eléments normalement nus sous tension inaccessibles**	**S**	**SO**	
Séparation		**SO**	**SO**	
ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE				
Liaisons et raccordements		**S**	**SO**	
Niveaux / pression		**S**	**SO**	
Séparation	**Asservi au circuit électrique**	**S**	**S**	
POSTE DE CONDUITE ET ORGANES DE SERVICE				
Constitution, fixation		**S**	**SO**	
Sélecteurs, boutons poussoirs, mise en marche		**NS**	**S**	**4**
Identification		**S**	**SO**	
Protection	**Présence de dispositifs de protection contre la mise en marche involontaire de mouvements dangereux**	**S**	**SO**	
Visibilité	**Un rétroviseur de chaque côté du porteur**	**S**	**SO**	
Système de vision indirect	**Caméra**	**S**	**S**	
Accès à la cabine		**S**	**SO**	
SIGNALISATION				
Indicateurs / appareils de mesure		**S**	**S**	
Identification		**S**	**SO**	
Signalisation / Consignes		**S**	**S**	
Avertisseurs	**sonore/lumineux**	**S**	**S**	
Eclairage de la zone de travail		**S**	**S**	
Eclairage de la zone de maintenance		**S**	**S**	
PROTECTEURS ET DISPOSITIFS DE SECURITE				
Protecteurs fixes		**S**	**SO**	
Protecteurs mobiles	**Porte latérale gauche**	**S**	**S**	
Fixation		**S**	**SO**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Cycle de compactage		**S**	**S**	
Signal sonore porte ouverte		**S**	**S**	
Fin de course haut et bas porte		**S**	**S**	
Sécurité sortie éjecteur	**La sortie éjecteur est interdite tant que la porte n'est pas en position haute ou à effort réduit**	**S**	**S**	
Sécurité compactage / déplacement véhicule	**Arrêt du compactage au passage d'une vitesse et interdiction mise en marche compactage en roulant**	**S**	**S**	
Sécurité hydraulique surrégime moteur	**Seuil de coupure du constructeur :**	**S**	**S**	
Sécurité marche arrière	**Fais caler le moteur**	**S**	**S**	
Vitesse réduite	**Déplacement à 30km/h maximum en présence d'un ripeur**	**S**	**S**	
Releveur basculeur de poubelles		**S**	**S**	
Bavettes roues arrières		**S**	**SO**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage consignes d'utilisation et de sécurité, avertissements sur les risques résiduels		**NS**	**SO**	**5**
Notice d'instructions		**NV**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**S**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

ANNEXE : PHOTO(S) CORRESPONDANTE(S) AU N° OBSERVATION

PHOTO(S) OBSERVATION N°1



Photo prise le 17/09/2025



Photo prise le 17/09/2025

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1