PEUGEOT 107 76675 11/12/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**107**	**76675**	**11/12/2013**






Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9bb8c788-fe34-4ffe-9cb6-b36e40157b7e

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	107
Date de mise en circulation ou année	11/12/2013
Numéro de série	VF3PNCFB4DR086268
Numéro d'immatriculation	DB-814-FX
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	CT OK-Roulante-dernier entretien le 24/11/25 à 75 307kms-chaine distribution
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	155/65R14
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Sale mais ok
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








28




5.8





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	76675

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



