# PEUGEOT 206 232287 03/11/2016

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **PEUGEOT** | **206** | **232287** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **03/11/2016** | **VÉHICULE DE SOCIÉTÉ AVEC PAS MAL DE CHOSES À REVOIR** |






Le

**31/08/2026**

À

**13 RUE DES ETANGS 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/000b5b13-624a-41e1-a2ce-b1d2afea1313

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Peugeot 206 |
| Identification vendeur | Saur France |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Peugeot |
| Modèle | 206 |
| Date de mise en circulation ou année | 03/11/2016 |
| Numéro de série | VF32L8HZA9Y170635 |
| Numéro d'immatriculation (A) | AJ-852-QD |
| Type d'énergie (P.3) | Gasoil |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Avant |
| Etat trains roulants | Pneux arrière dégonflé |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Climatisation, vitre électriques |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Pare chocs arrière, pare chocs avant , toit , trappe à essence , desticage |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Société |
| Nombre de portes | 3 |
| Taille des pneumatiques | 175/65/14 |
| Etat des pneus | Pneus arrière a changer |
| Etat carrosserie | Moyenne |
| Etat soubassements | Normal |
| État de l'intérieur | Usure |
| Transmission | Normal |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation






Photo du contrôle technique




Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

















# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 232287 |

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur







# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare




Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4




Photo dégât 5




Photo dégât 6




Photo dégât 7




Photo dégât 8



Photo dégât 9




Photo dégât 10



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires généraux | Véhicule de société avec pas mal de choses à revoir |

Photos annexes










trustoo












trustoo
AIRBAG