

INVENTAIRE N°2089 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**E-208**	**74098**	**13/09/2021**




Le

22/01/2026

À

ORVAULT - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/895d7b52-a5ba-477d-93c7-656ea176fd9b

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture
Identification vendeur	Titi Floris

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	E-208
Date de mise en circulation ou année	13/09/2021
Numéro de série	VR3UHZKXZMT079003
Numéro d'immatriculation	GB554SQ
Energie	Electrique
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Bon
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Citadine
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/55R16
Etat des pneus	Mi usure
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Automatique

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	74098

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7

