PEUGEOT PARTNER 212094 29/07/2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**212094**	

Date de mise en circulation ou année

29/07/2014

Commentaires généraux






Le

01/09/2026

À

SDIS SAVOIE 73, 226 RUE DE LA PERRODIÈRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2564a321-a939-4533-a982-867c1337ed13

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	SDIS73

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	PEUGEOT
Modèle	PARTNER
Date de mise en circulation ou année	29/07/2014
Numéro de série	VF37J9HP0EJ643063
Numéro d'immatriculation (A)	DJ718AV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Révision moteur Les équipements pompiers seront retirés pour la livraison. Les véhicules sont vendus uniquement à des professionnels. Les véhicules ne sont pas garanti. Il est possible de visiter les véhicules sur demande et sur rendez-vous.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/65R15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur






Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	212094

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes