RENAULT CLIO 133820 17/08/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**133820**	**17/08/2006**








Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c2565ded-b1af-45c9-95d8-6865554d99fe

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	17/08/2006
Numéro de série	VF1BB1KEF36135128
Numéro d'immatriculation	1402-xk-72
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitre électrique avant
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Roulante et tournante-Embrayage à contrôler-Rénover feux avants-Vérin hayon arrière HS-Porte boite a gants HS-Etat carrosserie moyen serrure porte conducteur HS
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175-65R14
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








43




35




Uniroyal
Weber

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	133820

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6



