RENAULT CLIO 171939 20/08/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO**	**171939**	

Date de mise en circulation ou année

20/08/2009

Commentaires généraux







Le

21/08/2026

À

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, 76 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d424b1f1-a4d7-4999-bab4-7340bd584658

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture
Identification vendeur	VLR042MG

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	20/08/2009
Numéro de série	VF1BR1G0H41860784
Numéro d'immatriculation (A)	AC-042-MG
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Perte d'huile moteur / le hayon du coffre ne s'ouvre pas
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/60R15
Etat des pneus	Pneu avant en bon état / pneu arrière en état moyen
Etat carrosserie	Mauvaise état
Etat soubassements	
État de l'intérieur	État moyen
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	171939
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2








AC
RADIO/CD
MEM.
1
5
6
OK









Photo dégât 3






0 1 2 3 4 5
0

Photo dégât 4






trustoo
trustoo


trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 5






trustoo




trustoo


trustoo


trustoo
trustoo


trustoo


trustoo



Photo dégât 6






RENAULT
elf
trustoo


CLIO
AC-042-MG
47


0
1
2
3
4
5
trus


0
1
2
3
4
5
6
trust


trusto

Photo dégât 7






trustoo


trusto


0
1
2
3
4
0
1
2
3







Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes