EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 633041805

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/01/2025	25012239

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083S293

(9) RAISON SOCIALE : ROLLY CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0494919181
392 AVENUE ABRAHAM LOUIS BREGUET
83260 LA CRAU

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z1315
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BF-349-NQ (F)	30/12/2010	30/12/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2V0H44453654	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP002J358	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

93937

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse. AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10/01/2019 : 71356km / 07/01/2021 : 78096km / 03/01/2023 : 80953km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0,6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		1%	
Forces verticales :	790daN		482daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	311daN	292daN	218daN	202daN
Déséquilibre (<20%):	7%		8%	
Forces de freinage (efficacité) :	311daN	292daN	218daN	202daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	80%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	24%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0,51m-1): C1: <0,10m-1 C2: <0,10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1,7%	-1,9%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-2,8%	-1,9%		

N° D'IMPRIMÉ T17663993

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/01/2023	23031192

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
02/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083T231

(9) RAISON SOCIALE : ITV CONTROLE 83

(3) COORDONNÉES : 561 CHEMIN LONG
QUARTIER GAVARRY
83260 LA CRAU
Tél : 0483573541

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083C1214

NOM ET PRÉNOM : BIANCOTTO Mathieu

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BF-349-NQ (F)	30/12/2010	30/12/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2V0H44453654	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP002J358	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
080953

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/01/2019 : 71356 km / 07/01/2021 : 78096 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		1 %	
Forces verticales :	733 daN		450 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	301 daN	281 daN	179 daN	180 daN
Déséquilibre (<20%) :	7 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	301 daN	281 daN	179 daN	180 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 79 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -2.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.4 % -3.3 %

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z 007368181

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/01/2021	21000074

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/01/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z237

(9) RAISON SOCIALE : MARCO CENTER

(3) COORDONNÉES : 392 AVENUE ABRAHAM LOUIS BREGUET
ZAC DE GAVARRY
83260 LA CRAU

Tel : 04.94.91.91.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z1314

NOM ET PRÉNOM : BOUNEAUD JEREMY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BF-349-NQ (F)	30/12/2010	30/12/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2V0H44453654	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP002J358	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

78096

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Prochaine visite : Contrôle

Escompte pour paiement anticipé

Passée la date d'échéance, tout pa
indemnité forfaitaire pour frais d

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant D
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.3m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		8%	
Forces verticales	766daN		452daN	
Frein de service				
Force de freinage:	289daN	278daN	181daN	174daN
Déséquilibre (<20%):	4%		4%	
Force de freinage (efficacité):	289daN	278daN	181daN	174daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	75%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 21%			
Emissions à l'échappement				
Opacité (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.8%	-1.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.7%	+2.0%		