DUPLICATA DE PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE N'AYANT PAS DE VALEUR RÉGLEMENTAIRE

N° d'imprimé : **F047793416**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/04/2021	21699184

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/04/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S060F085**

(9) RAISON SOCIALE :
UNIAUTO

(3) COORDONNÉES :
AVENUE BERTHELOT
Z.A.C. DE MERCIERES
60200 COMPIEGNE
03.44.86.53.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : DUFAY Eric
N° D'AGREMENT : 060F0038
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-898-GR (F)	20-04-2011	20-04-2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1CR2V0H45474209	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10RENVP002X373	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148903

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17/04/2019:141267 Km /

SARL UNI-AUTO
AUTOVISION
rue Berthelot - 60200 COMPIEGNE
Tél. 03 44 86 53 07
SIRET 493 822 503 00017

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.3m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		3%			0%	
Forces verticales		804daN			461daN	
Frein de service						
Forces de freinage	273daN		282daN	190daN		181daN
Déséquilibre (<20%)		4%			5%	
Force de freinage (efficacité)	273daN		282daN	190daN		181daN
Taux d'efficacité (≥50%)			73%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			27%			
Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)			G:-1.0%	D:-1.1%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			G:+2.0%	D:-2.2%		

BM-898-GR

CT 14/04/2023

N° d'agrément : S060F085
N° de série : VF1CR2V0H45474209

S060F085
A:14/04/2023

BM-898-GR