INVENTAIRE N°1772 2025

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Commentaires globaux
RENAULT	**ERGOS 85**	**10201**	**INCOMPLET, FUITE HYDRAULIQUE MANQUE EPAREUSE PNEUS AV HS**



Le

14/11/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/22dcdf78-6faf-41cf-8401-1a91d86ec0d2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tracteur agricole
Identification vendeur	Conseil départemental Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Ergos 85
Numéro d'immatriculation	547AFZ31 /6854
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Ok
Nombre de places (car & bus)	1
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tracteur
Nombre de portes	1
Etat des pneus	A revoir
Etat carrosserie	A revoir
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Ok

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo compteur d'heures





Nombre d'heures	10201

Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Incomplet, Fuite hydraulique Manque epareuse Pneus AV HS