# INVENTAIRE N°1770 2025

| Marque | Modèle | Commentaires globaux |
| --- | --- | --- |
| **RENAULT** | **ERGOS** | **FUITE HYDRAULIQUE, MANQUE MOTEUR ET PAREUSE, COMPTEUR D'HEURES HS** |





Le

**14/11/2025**

À

**1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/cc6b290d-8875-4b0c-8334-10f549e4318f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Tracteur agricole |
| Identification vendeur | Conseil départemental Haute-Garonne |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Ergos |
| Numéro d'immatriculation | 721all31 / 6836 |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | 4x4 |
| Etat trains roulants | Ok |
| Nombre de places (car & bus) | 1 |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Tracteur agricole |
| Nombre de portes | 1 |
| Etat des pneus | Usé |
| Etat carrosserie | A revoir |
| Etat soubassements | Ok |
| Etat intérieur | Ok |
| Transmission | Hydrostatique |

# DOCUMENTS

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras



Photos pneus ou chenilles



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau de bord



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



## PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5




# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Fuite hydraulique, manque moteur et pareuse, compteur d'heures HS |