RENAULT KANGOO 157963 05/07/2002

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**157963**	**05/07/2002**









Le

11/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/10e3cc9e-785d-43d9-a64e-97e5f1d5f39a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VUL
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	05/07/2002
Numéro de série	VF1FCOWAF27175470
Numéro d'immatriculation	BE-139-DJ
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Roulant et tournant-CT OK Feux de détresse reste allumé
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VUL
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	165/70/R14
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








44




55





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	157963

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





