INVENTAIRE N°2293 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**171624**	**28/10/2004**

Commentaires globaux

ÉTAT USAGÉ MAIS PAS DE GROS DÉGÂTS



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/43f4ecff-80e3-4392-b3f2-748cc1dcb370

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault kangoo
Identification vendeur	Vltu

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	28/10/2004
Numéro de série	Vf1kce8ef32469731
Numéro d'immatriculation	4920xv56
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie hybride entrée d eau
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	165/65r14 86h
Etat des pneus	Avant sous gonflé et 70% d usurearrière 50%
Etat carrosserie	D usage
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D'usage avec trace de montage d'accessoire.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	171624

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur









PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État usagé mais pas de gros dégâts