INVENTAIRE N°2213 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**301259**	**06/01/2009**

Commentaires globaux

EXTÉRIEUR CORRECT MAIS L'INTÉRIEUR EST EN MAUVAIS ÉTAT, AVEC DES TROUS DE CIGARETTE SUR LES SIÈGES ET L'HABILLAGE BOIS ARRIÈRE ET TRÈS ENDOMMAGÉ. PRÉVOIR UN ENTRETIEN, POUR, PNEUS, BATTERIE AU MINIMUM.





Le

12/02/2026

À

85 BLD DE LA RÉPUBLIQUE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e79caa06-c46b-4aa1-aadd-f30bd192d338

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	Cd Charente Maritime

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	06/01/2009
Numéro d'immatriculation	3006 zd 17
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction avant
Etat trains roulants	Correct
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15 91h
Etat des pneus	A remplacer
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Usé
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG






Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	301259

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Extérieur correct mais l'intérieur est en mauvais état, avec des trous de cigarette sur les sièges et l'habillage bois arrière et très endommagé. Prévoir un entretien, pour, pneus, batterie au minimum.