RENAULT KERAX 198528 17/09/1998

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KERAX**	**198528**	**17/09/1998**



Le

12/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2b83634b-ba70-4d87-85b7-1efee21ac4ae

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourds
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kerax
Date de mise en circulation ou année	17/09/1998
Numéro de série	VF633AXB0P0000571
Numéro d'immatriculation	BE-193-HN
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	CT KO-corrosion chassis la benne ne se lève pas
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	13R22,5
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Corrosion châssis
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS


Documents


Certificat d'immatriculation



Attestation limiteur










PV des mines




Barré rouge










Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles








184








151

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	198528

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Photos annexes

