EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D137267078

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/12/2025	25173607

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/12/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035D238

(9) RAISON SOCIALE : SAINT-GREGOIRE AUTOCONTROLE

(3) COORDONNÉES : Rue du Chesnay Beauregard

35760 ST GREGOIRE

Tél : 02.99.38.16.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035D1173

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(3) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CP-611-EQ(F)	21/12/2012	21/12/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	LAGUNA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BT1RG648381832	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP0181616	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

275980

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AV

7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AVD, ARD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
12.12.2024:  262 355 km / 19.12.2023:  254 627 km / 04.12.2023:  254 454 km
09.12.2022:  242 914 km / 16.12.2021:  233 861 km / 16.12.2021:  233 854 km
09.12.2020:  203 216 km / 09.12.2019:  173 675 km / 10.12.2018:  144 576 km
```

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		2 %	
Force verticales :	909 daN		579 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre)	300 daN	292 daN	231 daN	222 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	300 daN	292 daN	231 daN	222 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.4 %	-1.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.4 %	-0.5 %