HASCOTT

VERIFICATEUR		CLIENT	MAIRIE DE BISCARROSSE	RAPPORT BRAS AMPIROL	C
N° agrément ACIF 40-BLF2A-1212	CIPAQ CONTRÔLE ET CERTIFICATION ENGINS & LEVAGE	DATE	27/10/2025	N° de contrôle C.B-27-10-1	V / A

TYPE DE VERIFICATION

vérification de mise en service		vérification générale périodique	√	vérification de remise en service	

APPAREIL/VEHICULE VERIFIE

marque	RENAULT VI	modèle	54ANA1	N°série	VF654NA00008814

L'absence d'action corrective en cas de non-conformité peut entraîner une immobilisation

Libellés : C = conforme NC = non-conforme ACO = à corriger obligatoirement X = non équipé

Conditions préalables à la vérification	oui	non
L'appareil est en état de propreté correct	X	
Un personnel est à disposition pour la conduite de l'appareil	X	
Une zone sécurisée pour les essais est prévue	X	

	Documents réglementaires	C	NC	ACO
	Certificat de conformité	X		
	Récapitulatif épreuves de mise en service	X		
	Manuel d'utilisation (R4323-1)	X		
	Rapport de vérification précédent (L4711-1)	X		
	Carnet de maintenance (R4323-19-20)		X	
	Registre de sécurité (R4323-26-27)		X	

	Analyse équipement	C	NC	ACO
	Longueur du bras : 1 Mètres			
	Etat général de la pompe	X		
	Etat Général de la colone de Pompage	X		
X	Etat des Stabilisateur			
	Pictogrammes de signalisation des zones dengereuses	X		
	Etanchéité des circuits visibles (Systéme de Pompage)	X		
	Etat des Systémes Electrique	X		
	Examen statique (1h/100mm à la descente)	X		

	Examens et épreuves mise/remise en service	C	NC	ACO
	Examen d'adéquation	X		
	Examen de montage et d'installation	X		
	Examen statique (1h/100mm à la descente)	X		

Commentaires

NON EQUIPE DE LINGUET

Résumé : Matériel fonctionnel en Sécurité √ | Matériel non fonctionnel

mode de transmission du rapport	
Par courrier	
Par télécopie	
Par mail	X
Direct sur place	

Date prévue du prochain rapport :	2	26-avr.-26

Immatriculation du PORTEUR	5274 RL 40

	Etat du porteur	C	NC	ACO
	Etat Général du Porteur	X		
	Signalisation Routiére (Feux, Gyrophare, Plaques, Etc)	X		
	Avertisseur Sonore	X		
	Etat des Essieux (Suspenssion, Pneumatique, Etc)	X		
	Etat aides à l'accès (marchepieds, poignées)	X		
	Siège conducteur (état, fixations, réglages, sécurité)	X		

	Ossature	C	NC	ACO
	Etat réservoir huile hydraulique	X		
	Balancier (état, jeu d'axe, arrêt d'axe)	X		
	Etat embase du bras	X		
	Etat systèmes orientation (vérins, moteurs)	X		
	Etat colonne	X		
	Etat du verin de levage principal	X		
	Etat flexibles et tuyauteries	X		
	Etat 1er bras de levage	X		
	Etat verin second bras	X		
	Etat 2ème bras de levage	X		
X	Etat extensions hydrauliques			
X	Etat vérins d'extensions hydrauliques			
X	Etat dispositifs hydrauliques de rotation			
X	Etat treuil			

Photo du Montage



	Poste de Travail	C	NC	ACO
X	Passerelle (fixations, surface anti dérapante)			
	Radio commande et réception radio grue	X		
	Etat sélecteur commande manuelle/radiocommandée	X		
	Dispositif de protection des commandes	X		
	Ergonomie des leviers de commande	X		
X	Etat leviers de commande des stabilisateurs			
	Etat et lisibilité plaque de charge	X		
	Etat et lisibilité plaque de consignes de sécurité	X		
	Etat arrêt d'urgence à chaque poste de commande	X		
X	Etat dispositif indication de dévers			
	Etat protections flexibles hydrauliques à - d'un mètre	X		
	Etat distributeur hydraulique (absence de fuite)	X		
	Etat faisceau électrique	X		
X	Etat autre dispositif :			
	Etat de la signalétique des zones dangereuses	X		

	Dispositifs optionnels	C	NC	ACO
X	Indicateur de positionnement des stabilisateurs			
X	Etat du Vérouillage des Stabilisateurs			
X	Indicateur de positionnement du bras			
X	Indicateur de bras principal replié			
X	Eclairage de travail (de Nuit)			