INVENTAIRE N°2276 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**87872**	**14012011**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT POUR SON ÂGE.







Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/34fac491-6038-4a1c-99b0-64b912fdfd79

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault master
Identification vendeur	Vsav

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	14012011
Numéro de série	Vf1fdc1l643157305
Numéro d'immatriculation	Bg046fh
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Suspension arrière hs, boîte de vitesse hs, consommation d'huile moteur.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65r16 112 120r
Etat des pneus	70% d usure 50% arrière
Etat carrosserie	État d'usage correct.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	État d'usage correct. Manque auto radio.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	87872

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite






Photo sièges avant




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)









PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général correct pour son âge.