INVENTAIRE N°2285 2026

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
RENAULT	**MASTER**	**1812/2012**	**ET UN MOYEN VOIRE MAUVAIS, BEAUCOUP DE PIÈCES MANQUANTES, BEAUCOUP D'ACCESSOIRES DÉMONTÉES.**



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b5e860c7-ee94-4ebb-a6b8-5c7c30e5dd53

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault master
Identification vendeur	Vsav

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	1812/2012
Numéro de série	Vf6mff4fe47798171
Numéro d'immatriculation	Cp755ap
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur absent mise du contact impossible
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65r16 112 110 r
Etat des pneus	Hs a l avant 50% arrière
Etat carrosserie	Beaucoup de pièces démontées et traces de réparations.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Trace de démontage et d'installation d'accessoire.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG





Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4






Photo dégât 5



Photo dégât 6




Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Et un moyen voire mauvais, beaucoup de pièces manquantes, beaucoup d'accessoires démontées.