RENAULT MASTER 325294 29/03/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**325294**	**29/03/2013**

Commentaires globaux

MOTEUR NE DÉMARRE PAS, BATTERIE HS, ENLÈVEMENT PLATEAU OBLIGATOIRE



Le

16/03/2026

À

MAINVILLIERS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e22c6c0f-65d3-45e7-a9a4-7f3370549786

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	FGT0213

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	29/03/2013
Numéro de série	VF1MAFEDC48289258
Numéro d'immatriculation	CS345HK
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel 6
Etat trains roulants	Non vérifiable
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225/65R16C
Etat des pneus	Correct
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Kilométrage	325294

Photo compteur d'heures



Photo tableau de bord




Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7




Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Moteur ne démarre pas, batterie HS, enlèvement plateau obligatoire