RENAULT MIDLINER 170737 05/08/1996

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLINER**	**170737**	**05/08/1996**



Le

12/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d3bc5bc4-055a-459f-817e-28ea9c52e8c1

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourds
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midliner
Date de mise en circulation ou année	05/08/1996
Numéro de série	VF640ACD000002694
Numéro d'immatriculation	BE-353-HP
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ne démarre pas même avec booster
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	275/70R22,5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Moyen
Transmission	Non vérifiable
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Attestation limiteur





PV des mines




Barré rouge



RENAULT Véhicules Industriels
Description du véhicule 40ACB3
RENAULT
Véhicules Industriels


RENAULT V.I.





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD







Photo 3/4 ARG





Photos pneus ou chenilles









MICHELIN Durable Technologies
X INCITY
XEO




89





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	170737

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Autre photo intérieur







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







CONCLUSION

Conclusion

Photos annexes



