RENAULT MIDLINER 175189 07/04/2000

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLINER**	**175189**	**07/04/2000**



Le

12/05/2026

À

LE MANS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/55e9408b-7102-45d8-a792-a04d4b4a4c92

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourds
Identification vendeur	Service départemental

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midliner
Date de mise en circulation ou année	07/04/2000
Numéro de série	VF640ACJ000005375
Numéro d'immatriculation	BC-850-AS
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Ok
Etat trains roulants	Bon
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Corrosion chassis déformante arrière et milieu-bocal LG HS-impact pare-brise-pneus AR HS-Tampon suspension AR HS-Pas de ceinture de sécurité cabine d'origine
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourds
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	245/70R19,5
Etat des pneus	Arrière HS
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Moyen
Etat intérieur	Bon
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation





PV des mines





Barré rouge



RENAULT V. I.
Description du véhicule 40ACJ2






CERTIFICAT DE MONTAGE
D'UNE CARROSSERIE




CERTIFICAT DE CARROSSAGE






RENAULT V.I.

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles








80
315/80R22.5




51




42

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	175189

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6



Photo dégât 7





Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10

