AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F071241681

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/11/2026	26997392

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S011F048**

(9) RAISON SOCIALE :
C.T. DE LA BOURIETTE

(3) COORDONNÉES :
Z.I. LA BOURIETTE
45 BOULEVARD GAY LUSSAC
11000 CARCASSONNE
04.68.47.46.24

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 011F0113

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8661 PH 11 (F)	22-04-1997	22-04-1997

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	DEFENDER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLDHAF8TA992776	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
LDHAF8	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

134015

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AV)
1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante
1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G)
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (G,D)
3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/03/2019:107431 Kms / 23/03/2020:111923 Kms / 16/03/2021:113591 Kms / 10/03/2022:114457 Kms / 15/03/2023:120480 Kms / 11/03/2024:124164 Kms / 14/03/2025:126948 Kms / 12/03/2026:134014 Kms /

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-5.2m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	3%			7%		
Forces verticales	1056daN			903daN		
Frein de service						
Forces de freinage	371daN		386daN	320daN		279daN
Déséquilibre (<20%)	4%			13%		
Force de freinage (efficacité)	371daN		386daN	320daN		279daN
Taux d'efficacité (=>50%)	69%					

Opacité des fumées (1.89m-1) C5:1.16 C6:1.15 C7:1.11 Moyenne:1.14
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.2% D:-1.3%

CT RG VL 070 450 001 - 03/26 ☆