EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

DEKRA

N° d'imprimé : K009402447

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/01/2026	26012545

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S001K186

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZI DE LA PLAINE
135 RUE DES CHARTINIERES
01120 DAGNEUX

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 001Z7013

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CP-897-AQ (F)	15/04/2021	18/12/2012

Marque	Genre	Carrosserie
FRUEHAUF	SREM	PLSC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VFKFST4FCCAXX2288	O4

Type/CNIT	Énergie
040FHFSM2213093	

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière Droite Inférieur)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule remorque de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GV-623-QQ

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 55%
Efficacité par essieu : E1: 56% E2: 53% E3: 54%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 3% E2: 1% E3: 4%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits

DEKRA

XXXXXXXX

XXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : K009402447