
TOYOTA YARIS 215337 02/03/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
TOYOTA	YARIS	215337	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
02/03/2009	VÉHICULE FERMÉ, NON ACCESSIBLE MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL BATTERIE HS CODE VOITURE B712



Le

15/06/2026

À

9 RUE JEAN MENTELIN STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9dd1c073-f2bb-459e-9cd5-a8004b09ac8f

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule particulier
Identification vendeur	Alsace collectivité europeenne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Toyota
Modèle	Yaris
Date de mise en circulation ou année	02/03/2009
Numéro de série	JKKG983XOA1820
Numéro d'immatriculation (A)	FZ-230-PM
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule fermé, accidenté
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vehicule particulier
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur


Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord	
Kilométrage	215337
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	
Photo de la planche de bord	
Photo de la console centrale	
Photo kilométrage tachygraphe	
Photo poste de conduite	
Photo sièges avant	
Photo sièges arrière	
Photo du coffre	
Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)	
Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)	
Autre photo intérieur	

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule fermé, non accessible Mauvais état général Batterie hs Code voiture B712
Photos annexes	