AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

OK FATEC SPL

N° d'imprimé : F062675955

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/10/2024	24028865

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 08/10/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F328**

(9) RAISON SOCIALE :
GO CT

(3) COORDONNÉES :
9 RUE DE L'INDUSTRIE
ZA CHAMP SAINT ANGE
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
04.76.75.15.20

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 038F1394
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BS-499-YF (F)	20-05-2016	19-08-2011

Marque	Désignation commerciale
FIAT	SCUDO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA27000064305373	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
270ZXA1AZA	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

151222

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARD)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVG) - Remplacer
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AR)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/09/2018:97173 Km / 31/07/2019:106905 Km / 30/07/2020:113421 Km / 15/07/2021:122175 Km / 12/07/2022:132777 Km / 27/07/2023:147157 Km / 29/07/2024:149620 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+6.6m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		4%			4%	
Forces verticales		1058daN			1127daN	
Frein de service						
Forces de freinage	343daN		327daN	375daN		378daN
Déséquilibre (<20%)		5%			1%	
Force de freinage (efficacité)	343daN		327daN	375daN		378daN
Taux d'efficacité (≥50%)			65%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			21%			
Opacité des fumées (1.50m-1) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)			G:-2.3%	D:-2.4%		