RENAULT TRAFIC 135412 18/07/2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**TRAFIC**	**135412**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
18/07/2005	**DOUBLE DES CLÉS OK**









Le

02/10/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS 82350 ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1057f147-448d-4cbe-a9f0-061912c56496

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	18/07/2005
Numéro de série	VF1ELBCB65Y090802
Numéro d'immatriculation (A)	EK-513-HZ
Puissance	6CV
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Acant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS démarrage Booster, Siège avant conducteur et passager et arrière,rénovation a faire, carrosserie peinture, flocage pompe funèbre, hayon arrière retouche carrosserie rénovation optique ternis, optique arrière passager hs, soubassement côté arrière gauche trou avec rouille, antenne de toit manquante
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Noir
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	6
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205 65 R16 C 107 105 T
Etat des pneus	A changer

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Rénovation peinture
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Rénovation sellerie a prévoir, garniture porte arrière manquante
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	135412

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare


Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








ustoo

Photo dégât 2












trustoo
0 1 2 3 4

Photo dégât 3








trustoo


trustoo

Photo dégât 4





Photo dégât 5









Photo dégât 6





Photo dégât 7









trustoo


trustoo


trustoo


trustoo


trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 8










Photo dégât 9








trustoo


trustoo

Photo dégât 10







trustoo


trustoo



trustoo


trustoo




trustoo






trustoo

Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15



CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux

Double des clés ok

Photos annexes

