EXEMPLAIRE REMIS À L'USA
CONTRÔLE
DUPLICATA

N° d'imprimé : Z003174297

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/08/2025	25122316

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S026Z064

(9) RAISON SOCIALE : EXPERT CONTROLE POIDS LOURDS

(3) COORDONNÉES :
41 RUE BENOIT FRACHON
26800 PORTES LES VALENCE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069J7055
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-197-NE (F)	15/10/2013	12/02/2009

Marque	Genre	Carrosserie
VOLVO	CAM	BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
YV2JL60C19B536861	N3

Type/CNIT	Énergie
FMD62X4A8	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ


393 375

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :



(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.b.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Fonctionnement d purgeur affecté
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoi OBD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<= 1.5 m-1)
C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>=45%) : 58%
Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 56% E3 : 54%
Déséquilibre (<20%) : E1 : 15% E2 : 16% E3 : 18%

Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 42 %

Frein de secours :
Efficacité globale (>=23%) : 42%
Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 47%
Déséquilibre (<30%) : E1 : 10% E2 : 14%

Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -2.0% D : -0.6% h <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -4.0% D : -4.0%

CENTRE TVi

N° : 2026/222

VALENCE le : 16/07/2026

ATTESTATION DE VERIFICATION DU SYSTEME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VEHICULE

Nom du client : ONYX-AUVERGNE RHONE ALPES

Echéance de validité de la présente attestation (1) : 15/07/2027

VALENCE POIDS LOURDS

Station agréée chronotachygraphe

Vérificateur : HAVARD GAEL
ZI des auréats
12 allée Decauville
26000 VALENCE

atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 90 KM/H

Véhicule : CZ-197-NE

Marque : VOLVO

TYPE : 340

N° de série : YV2JL60C19B536861

Signature

SAVcertif
ZI des Auréats
12 allée Decauville
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 44 17 44

SAVcertif	Documentation qualité	Version: B Référence: ENR 83

CONSTAT D'INTERVENTION CHRONOTACHYGRAPHE NUMERIQUE

Date d'impression : 16-07-2026	MOTIF DE L'INTERVENTION : IP

Organisme : SAVcertif Acti'Ouest l'Horbetoux 85000 LA ROCHE SUR YON
Atelier: SAVcertif VPL 26000 VALENCE
N° de marque: SA85
N° d'agrément: 121902716 du 16-02-2026
Notre organisme SAVcertif est accrédité par le COFRAC pour les inspections périodiques de chronotachygraphes numériques, accréditation inspection n° 3-1537. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Date du RDV : 16-07-2026 14h24 Motif du RDV : IP Numéro d'intervention : 377 Numéro d'ordre : 350	Client facturé : FRAIKIN FRANCE TSA 20011 44118 LA CHEVROLIERE Client utilisateur* : ONYX-AUVERGNE RHONE ALPES 223 RUE DE LA FORET 26000 VALENCE *idem si vide

Identification du véhicule

Marque : VOLVO	VRN : CZ-197-NE	VIN : YV2JL60C19B536861	MEC : 12-02-2009

Pneumatiques

Marque : NEXT TREAD	Taille : 315/80 R 22.5	Pression : 7

Identification de l'UEV

Marque : Siemens AG SV	Référence : 1381.1012000007	N° de série : 1374659
Date de fabrication : 12-09-2008	Version logicielle : V1213	N° d'homologation : e1-84

Identification du capteur

Marque: CONTINENTAL	Référence: KITAS 2171-2	N° d'homologation: e1-175	N° de série: 2741415

Relevé des anomalies
Annexe V à l'instruction 05.00.271.001

Liste des anomalies relevées:
Aucun défaut relevé.

Organisme relevé sur la plaquette: AUTODISTRIBUTION SOGO 26800 PORTES LES VALENCE

Résultat de l'intervention.
Intervention réalisée selon la procédure: PRD 19/B

Le technicien déclare l'intervention validée

Information destinée aux autorités de contrôle:
Les enregistrement du chronotachygraphe entre le 16-07-2026 14h24 et le 16-07-2026 15h04, sont de la responsabilité de notre organisme.

L'organisme SAVcertif désigne M HAVARD GAEL comme technicien de l'intervention. Il a pris connaissance et valide les valeurs du rapport.	Commentaire:

SAVcertif
ZI des Auréats
12 allée Decauville
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 44 17 44