# ATTESTATION
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/06/2026 | 26038439 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S082K077

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 380 Impasse Umberti
ZI Umberti
82710 BRESSOLS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT :

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AC-784-YP (F) | 26/01/2021 | 21/09/2009 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| IRISBUS | TCP | CAR |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| VNESFR1500M007598 | M3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| SFR150-7A | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

255098

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes, véhicule ayant pour carrosserie NAVURB ou NAVREMURB, remorque ayant pour carrosserie REMURB

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

Attestation délivrée le 01/07/2026

par le réseau Auto Bilan France

DEKRA Automotive SA
RCS Versailles
CS 30584 - 78197 TRAPPES

Tel : 01 30 69 52 00

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

| | |
|---|---|
| 0.6.6.a.1. | JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme |
| 4.2.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Latéral Milieu Gauche) |
| 4.5.2.a.1. | RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite) |
| 6.2.1.a.1. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Supérieur Avant Droite Gauche, Latéral Milieu Droite) |
| 7.1.2.b.1. | ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Gauche Avant, Milieu Gauche Extérieur) |
| 8.2.22.c.1. | OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important |
| 9.1.1.b.1. | PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Milieu Extérieur) |

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées :**
C1: <0.10 m□¹ C2: <0.10 m□¹
**Efficacité du frein de service et du frein de secours :**
**Service (≥ 50%) :** E1: 68% E2: 68% global: 68%
**Secours (≥ 25%) :** indépendance des circuits
**Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :**
**Service (< 20%) :** E1: 9% E2: 6%
**Frein de stationnement :**
Efficacité (≥ 18%) : 27%
**Feux de croisement :**
G: -2.0% D: -2.4% h: < 0,8 m
**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :**
G: -1.7% D: 0.1% h: < 0,8 m
**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**
Véhicules de transport en commun de personnes