Bergerat Monnoyeur

RAPPORT

DE VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES

Pour les **engins de chantier** à conducteur porté.

PERIODICITE 12 MOIS

Visite effectuée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 mars 1993 complété par l'arrêté du 4 juin 1993 et de l'arrêté du 9 juin 1993.

MARQUE : CATERPILLAR	COPIE PLAQUE CONSTRUCTEUR
TYPE DE MATERIEL : chargeur sur chaines	MARQUE : CATERPILLAR
MODELE : 963D	TYPE DE MATERIEL : chargeur sur chaines
N° SERIE : 0LCS00983	MODELE : 963D
N° PARC : P6304	N° SERIE : 0LCS00983
DATE DE PREMIERE MISE EN SERVICE : 24/10/2008	ANNEE : 2005
N° OR : AX15195	Nombre d'heures compteur lu : 14751

PROPRIETAIRE DE L'APPAREIL	Nom : VALSUD Adresse : CSDU DE SEPTEMES LES VALLONS ROUTE DU VALLON DOL 13240 SEPTEMES LES Tel : 04 91 65 83 21 Fax : 04 91 65 83 25	**ENTREPRISE UTILISATRICE DU MATERIEL**	Nom : VALSUD Adresse : CSDU DE SEPTEMES LES VALLONS ROUTE DU VALLON DOL 13240 SEPTEMES LES Tel : 04 91 65 83 21 Fax : 04 91 65 83 25

VERIFICATION EFFECTUEE PAR LA SOCIETE :

BERGERAT MONNOYEUR	Direction régionale : Région Méditérannée Adresse : 415, rue des Frères Perret ZAC Gustave Eiffel BP 326000 13799 Aix-en-Provence Tel : 0442245555 Fax : 0442245576

Date de la vérification : 11/06/2025

Approbateur :Stéphanie Leparc(Signataire)

Bergerat Monnoyeur CAT
Industrie EUROPORD BRIGUIERES
BP 95101
51151 ENCUILLET CEDEX
Tél : 03 [illegible] 71 C0 Fax : 03 31 38 71 00

Nom du verificateur : Di-méo Patrice

Date prochaine visite: 11/06/2026

Article R4323-24 à 27 du Code du Travail :
Les vérifications sont effectuées par des personnes **qualifiées** appartenant ou non à l'établissement dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'accessibilité de la machine est-elle assurée en toute sécurité ?

OUI ☑ **NON** ☐

2 - L'état de propreté permet-il la vérification ?

OUI ☑ **NON** ☐

3 - Configuration de la machine vérifiée (machine de base, équipement ou outil)

machine standart

4 - Présence de la notice d'instructions ?

OUI ☑ **NON** ☐

5 - Mise à disposition :

- de la déclaration de conformité CE ou du certificat de conformité des matériels d'occasion ou des matériels loués ? **OUI** ☑ **NON** ☐

- du rapport de la dernière vérification périodique ? **OUI** ☑ **NON** ☐

- du carnet de maintenance ? **OUI** ☑ **NON** ☐

6 - Le personnel approprié (pour la conduite, les manoeuvres et réglages) est-il mis à disposition ?

OUI ☑ **NON** ☐

EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION

Rappel de la signification des lettres "F" et "V" dans les tableaux qui suivent :
"F" = Fonctionnement signifie vérification de fonctionnement ; il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement si le fonctionnement est correct.
"V" = Visuel signifie examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec éventuellement démontage de carters ou capots. Par carters et capots, il faut comprendre protecteurs ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92 767.

LISTE DES POINTS A EXAMINER

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

			AVEC (*)	SANS (*)	BON ETAT	OBSERVATIONS
A	**CHASSIS - TOURELLE**					
1	Mécano soudure	V	☑	☐	☑	
2	Boulonnerie	V	☑	☐	☑	
3	Articulations	VF	☐	☑	☐	
4	Vérin(s) direction	VF	☐	☑	☐	
5	Vérin(s) de blocage	VF	☐	☑	☐	
6	Vérin(s) de stabilisation	VF	☐	☑	☐	
7	Patins stabilisateurs	VF	☐	☑	☐	
8	Poutre(s) de stabilisation	VF	☐	☑	☐	
9	Lame de stabilisation – nivellement	V	☐	☑	☐	
10	Bâti de flèche – chevalet	VF	☐	☑	☐	
11	Col de cygne	V	☐	☑	☐	
12	Benne – tablier	V	☐	☑	☐	
13	Marchepieds	V	☑	☐	☐	Marchepied arrière gauche déformé
14	Garde-corps	V	☐	☑	☐	
15	Points d'arrimage (manutention)	V	☑	☐	☑	
16	Structure de protection (Ancrage)	V	☑	☐	☑	
17	Fixation contrepoids	V	☑	☐	☑	
18	Barre de verrouillage	V	☐	☑	☐	
19	Points de levage	V	☑	☐	☑	

(*)Remplir les colonnes en fonction de l'existence ou non des constituants sur la machine concernée.

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

			AVEC (*)	SANS (*)	BON ETAT	OBSERVATIONS
20	Point de remorquage	V	☑	☐	☑	
21	Plaque de poussée	V	☐	☑	☐	
B	**TRAIN PORTEUR**					
1	Pneumatiques (Conformité Const.)	V	☑	☐	☑	
2	Jantes	V	☑	☐	☑	
3	Chaines – patins – galets	VF	☑	☐	☐	Train de chaîne usée
3.1	Roues folles – barbotins - poutres	VF	☑	☐	☑	
4	Tension de chaîne	V	☑	☐	☑	
5	Tendeurs visibles	V	☑	☐	☑	
6	Réducteurs	V	☑	☐	☑	
7	Cylindre - bille	V	☐	☑	☐	
C	**TRANSMISSION**					
1	Ponts et Différentiels	VF	☐	☑	☐	
2	Freins et Dispositifs d'arrêt	VF	☑	☐	☑	
3	Cardans	VF	☐	☑	☐	
4	Boîte de transfert	VF	☐	☑	☐	
5	Boîte de vitesses	VF	☐	☑	☐	
6	Convertisseur	VF	☐	☑	☐	
7	Niveaux d'huile	V	☑	☐	☑	
8	Liaisons - Raccordements hydrauliques et pneumatiques	V	☑	☐	☑	
9	Moteurs de translation	VF	☑	☐	☑	
10	Joint tournant	VF	☐	☑	☐	
D	**EQUIPEMENT**					
1	Mécano soudure	V	☑	☐	☑	
2	Articulations Axes et Bagues	VF	☑	☐	☐	Manque le boulon de l'axe de biellette
3	Boulonnerie	V	☑	☐	☑	

(*)Remplir les colonnes en fonction de l'existence ou non des constituants sur la machine concernée.

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

			AVEC (*)	SANS (*)	BON ETAT	OBSERVATIONS
4	Vérin(s) d'équipement	VF	☑	☐	☐	Fuite d'huile d'hydraulique sur le vérin droit
5	Liaisons raccordement	V	☑	☐	☑	
6	Outil(s)	VF	☑	☐	☐	Les grilles de protections du godet sont trouées
7	Fixation de l'outil et/ou attache rapide	VF	☐	☑	☐	
8	Protection(s)	V	☐	☑	☐	
9	Marchepieds, garde-corps	V	☐	☑	☐	
E	**LIAISON CHASSIS TOURELLE**					
1	Couronne d'orientation	V	☐	☑	☐	
2	Système d'orientation	VF	☐	☑	☐	
3	Immobilisation tourelle	VF	☐	☑	☐	
F	**GROUPE DE PUISSANCE**					
1	Protection (capotages)	VF	☐	☑	☐	
2	Isolations phoniques	V	☑	☐	☑	
3	Moteur(s) thermique(s)	VF	☑	☐	☐	Moteur gras
4	Moteur(s) électrique(s)	VF	☐	☑	☐	
5	Protections parties tournantes	VF	☑	☐	☑	
6	Niveau d'huile moteur	V	☑	☐	☑	
7	Niveau liquide refroidissement	V	☑	☐	☑	
8	Filtration air	V	☑	☐	☑	
9	Echappement	VF	☑	☐	☑	
10	Courroies d'entraînement	VF	☑	☐	☑	
11	Radiateur(s)	V	☑	☐	☐	La partie inférieure du radiateur est colmatée
12	Pompe(s)	V	☑	☐	☑	
13	Réducteur(s)	VF	☑	☐	☑	
14	Fixations	V	☑	☐	☑	
15	Liaisons raccordements	V	☑	☐	☑	

(*)Remplir les colonnes en fonction de l'existence ou non des constituants sur la machine concernée.

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

			AVEC (*)	SANS (*)	BON ETAT	OBSERVATIONS
16	Réservoirs	V	☑	☐	☑	
17	Niveau d'huile hydraulique	V	☑	☐	☐	Niveaux d'hydraulique bas
18	Distributeur(s)	V	☑	☐	☑	
19	Générateurs (hybride)	VF	☐	☑	☐	
20	Système de régénération FAP	VF	☐	☑	☐	
G	**POSTE DE CONDUITE**					
1	Moyens d'accès	V	☑	☐	☑	
2	Cabine	V	☑	☐	☑	
3	Rétroviseur(s)	V	☑	☐	☑	
4	Essuie-glace	VF	☑	☐	☑	
5	Lave-glace	VF	☑	☐	☑	
6	Siège et fixations	VF	☑	☐	☑	
7	Ceinture de sécurité	VF	☑	☐	☑	
8	Identification commandes	V	☑	☐	☑	
9	Tableau de bord	V	☑	☐	☑	
10	Compteur de vitesse	V	☑	☐	☑	
11	Eclairage routier et de travail	VF	☑	☐	☑	
12	Eclairage compartiment moteur	VF	☐	☑	☐	
13	Avertisseur(s) sonore(s)	VF	☑	☐	☑	
14	Dispositif de sécurité démarrage	VF	☑	☐	☑	
15	Direction de secours	VF	☐	☑	☐	
16	Ventilation chauffage	VF	☑	☐	☑	
17	Climatisation	VF	☑	☐	☑	
18	Gyrophare	VF	☐	☑	☐	
19	Voyant défaut / danger	VF	☑	☐	☑	
20	Système anti-vandalisme (si installé)	VF	☐	☑	☐	

(*)Remplir les colonnes en fonction de l'existence ou non des constituants sur la machine concernée.

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

			AVEC (*)	SANS (*)	BON ETAT	OBSERVATIONS
21	Dispositifs d'aide à la conduite	VF	☑	☐	☑	
H	**ORGANES DE COMMANDE**					
1	Contacteur de démarrage	VF	☑	☐	☑	
2	Freins de service	VF	☑	☐	☑	
3	Frein de parking	VF	☑	☐	☑	
4	Frein de secours	VF	☑	☐	☑	
5	Système de commande direction	VF	☑	☐	☑	
6	Arrêt(s) moteur	VF	☑	☐	☑	
7	Arrêt(s) d'urgence	VF	☐	☑	☐	
8	Avertisseur de recul	VF	☑	☐	☑	
I	**ELEMENTS DE PROTECTION**					
1	Fixations et ancrages	V	☑	☐	☑	
2	Protection en cas de retournement R.O.P.S.	V	☑	☐	☑	
3	Protection contre les chutes d'objets F.O.P.S.	V	☑	☐	☑	
4	Protection contre le renversement T.O.P.S.	V	☐	☑	☐	
5	Autre(s) dispositif(s)	VF	☐	☑	☐	
6	Système anti-incendie (extincteur)	V	☑	☐	☑	
J	**ELECTRICITE**					
1	Batterie(s)	V	☑	☐	☑	
2	Coupe-batterie	VF	☑	☐	☑	
3	Système de chauffe	VF	☐	☑	☐	
4	Génératrice	V	☐	☑	☐	
5	Disjoncteur différentiel	VF	☐	☑	☐	
6	Armoire électrique	V	☐	☑	☐	
7	Câbles et fils électriques	V	☑	☐	☑	
K	**PLAQUES INDICATRICES**					
1	Plaque de capacité / tableau de charges	V	☑	☐	☑	

(*)Remplir les colonnes en fonction de l'existence ou non des constituants sur la machine concernée.

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

			AVEC (*)	SANS (*)	BON ETAT	OBSERVATIONS
2	Plaque constructeur	V	☑	☐	☑	
3	Marquage CE	V	☑	☐	☑	
4	Plaque de niveau sonore	V	☑	☐	☑	
5	Plaques et pictogrammes de sécurité	V	☑	☐	☑	
6	Identification commandes	V	☑	☐	☑	

(*)Remplir les colonnes en fonction de l'existence ou non des constituants sur la machine concernée.

Vérification de l'engin : 963D 0LCS00983 Date de la vérification : 11/06/2025

Client : VALSUD

RESULTATS DE LA VERIFICATION

SYNTHESE des OBSERVATIONS

Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant l'engin

A13: Marchepied arrière gauche déformé
B3: train de chaîne usée
D2: Manque le boulon de l'axe de biellette
D4: Fuite d'huile d'hydraulique sur le vérin droit
D6: les grilles de protections du godet sont trouées
F3: moteur gras
F11: La partie inférieure du radiateur est colmatée
F17: niveaux d'hydraulique bas

Nom du vérificateur
Di-méo Patrice

Approbateur :Stéphanie Leparc(Signataire)

Contrôle effectué en présence de la personne mise à disposition

Nom :

Fonction :

Visa :



Note: la signature de l'accompagnateur doit figurer dans le rapport provisoire. Elle est facultative dans le rapport définitif.