EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : Z 029217066

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/06/2025	25027752

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le 12/06/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033Z110

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN MAGUDAS

(3) COORDONNÉES : 83 AVENUE DE MAGUDAS

33700 MERIGNAC

Tel:05 56 12 61 27

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1027

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AA-893-AZ (F)	17/04/2009	17/04/2009

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO FG800 1.4I

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7GCKFWC9N011084	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
GCKFWC/GN	EN

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

087436

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AVD)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (AR)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)
7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1669

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/05/2019 : 66799 km / 20/07/2020 : 71596 km / 09/06/2021 : 75514 km / 09/06/2022 : 78599 km / 09/06/2023 : 81722 km / 04/06/2024 : 85012 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+10.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	3%		2%	
Forces verticales :	765 daN		746 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	256 daN	224 daN	240 daN	222 daN
Déséquilibre (<20%) :	13%		8%	
Forces de freinage (efficacité):	256 daN	224 daN	240 daN	222 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	62			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 26%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.03 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.02 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.4% -1.2%