CITROËN JUMPY II VAN 1.6 HDI

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPY II VAN 1.6 HDI**		

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

BATTERIE HS. FORTE ODEUR. POIGNÉE PORTE COULISSANTE CASSÉE.



Le

28/08/2026

À

TRANS LOISIRS PARC LOGISTIQUE ZONE INDUSTRIELLE DE MANE 56400 BRECH - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/12d3de91-48d4-47bd-9f7c-f41558615c9f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	utilitaire
Identification vendeur	trans loisirs ouest

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumpy II Van 1.6 HDi
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF7XT9HM0EZ037463
Numéro d'immatriculation (A)	DJ-589-EV
Type d'énergie (P.3)	
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	traction
Etat trains roulants	ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ne démarre pas. batterie HS
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215 60 R16C
Etat des pneus	usés
Etat carrosserie	moyen
Etat soubassements	ok
État de l'intérieur	moyen
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord

Photo de la console centrale

Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite

Photo sièges avant

Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2






Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	batterie HS. Forte odeur. poignée porte coulissante cassée.
Photos annexes	