IRISBUS CROSWAY 759004 07/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**CROSWAY**	**759004**	**07/08/2008**



Le

16/04/2026

À

TOURS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f3749741-3363-47af-aee0-1810fc292611

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	EF-235-DS 113 IRISBUS CROSWAY 07/08/2008 759004KM

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	Crosway
Date de mise en circulation ou année	07/08/2008
Numéro de série	Vnesfr11600m004041
Numéro d'immatriculation	EF-235-DS
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arr
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	56
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correcte
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Correcte
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Attestation limiteur



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	759004

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)






DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2





Photo dégât 3



