# IRISBUS RECREO 282035 13/09/2007

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **IRISBUS** | **RECREO** | **282035** | |

Date de mise en circulation ou année

**13/09/2007**

Commentaires généraux




Le

**10/09/2026**

À

**TRANSDEV STAO - NANTES, 27 BD MARÉCHAL ALPHONSE JUIN, 44100 NANTES - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/ac49d5c4-be4f-4ff6-8562-95b8ed1a4cbc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Car |
| Identification vendeur | Transdev |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Irisbus |
| Modèle | Recreo |
| Date de mise en circulation ou année | 13/09/2007 |
| Numéro de série | VNESFR1500M001906 |
| Numéro d'immatriculation (A) | By268qr |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | |
| Etat trains roulants | |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Nombre de places (car & bus) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Car |
| Nombre de portes | |
| Taille des pneumatiques | 295/80r22.5 |
| Etat des pneus | Bon |
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Bon |
| État de l'intérieur | Bon |
| Transmission | Bon |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS


## Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)


Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique





Attestation limiteur




Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge




Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 282035 |

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale

Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare




Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes