# IRISBUS RECREO 428082 20/08/2010

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **IRISBUS** | **RECREO** | **428082** | **20/08/2010** |




Le

**22/04/2026**

À

**ANGOULÊME - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/6abd0a20-3a3c-4bae-88e3-44bb8ba43dce

trustoo

## Catégorisation

## Descriptifs essentiels

## Descriptifs additionnels

## Documents

## Photos extérieur

## Photos intérieur

## Photos supplémentaires

## Dommages

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | BUS |
| Identification vendeur | TRANSDEV |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | IRISBUS |
| Modèle | RECREO |
| Date de mise en circulation ou année | 20/08/2010 |
| Numéro de série | VNESFR1500M009702 |
| Numéro d'immatriculation | AY-571-SJ |
| Energie | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Propulsion |
| Etat trains roulants | État d'usage |
| Nombre de places (car & bus) | 63 |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | BUS |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 295/80R22.5 |
| Etat des pneus | Bon |
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Bon |
| Etat intérieur | Bon |
| Transmission | Bon |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Attestation limiteur




Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



Autre document



Certificat d'installation

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Norauto
3.8




Norauto
6.5




Norauto
5.8

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 428082 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière






Photo du coffre






Autre photo intérieur




# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1
















Photo dégât 2











Photo dégât 3

