# INVENTAIRE N°1784 2025

| Marque | Modèle | Kilométrage | Commentaires globaux |
|---|---|---|---|
| **IVECO** | **180E24** | **251793** | **VENDU EN L'ÉTAT. CORROSION AU NIVEAU DE LA BENNE** |




Le

**13/11/2025**

À

**1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/d3f68e26-f884-4bf7-be7f-1580fab12c26

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Poids lourd |
| Identification vendeur | Conseil départemental Haute-Garonne |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Iveco |
| Modèle | 180E24 |
| Numéro d'immatriculation | 126BCA31 / 6666 |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Propulsion |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Vendu sans attelage. |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Poids lourd |
| Nombre de portes | 2 |
| Etat des pneus | Ok |
| Etat carrosserie | A revoir |
| Etat intérieur | A revoir |
| Transmission | Manuel |

# DOCUMENTS

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras





Photos pneus ou chenilles



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 251793 |

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque de tare




# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Vendu en l'état. Corrosion au niveau de la benne |