N° D'IMPRIMÉ T92010959

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

vérif'autos CONTRÔLE TECHNIQUE
Réseau Sécuritest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/06/2024	24090110

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 12/06/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035T058

(9) RAISON SOCIALE : SARL BRETAGNE AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 123 RUE DE LORIENT
35000 RENNES
Tél : 02.99.59.20.20

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035D1161

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EZ-452-DW (F)	19/07/2018	19/07/2018

Marque	Désignation commerciale
IVECO	35C14G

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFCF35A705217457	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
IS35CI2AAID11C2CJF5EA2BJ66E	GN

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

115947

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG
8.2.12.e.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/06/2022 : 84482 km / 20/06/2023 : 98780 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+8.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		13 %	
Forces verticales :	1512 daN		1480 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	575 daN	621 daN	528 daN	514 daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	575 daN	621 daN	528 daN	514 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 34 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.019

Feux de croisement (-3 % à -1%) : -2.1 % -2.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % -3.3 %